

# EU prohlášení o shodě

## EU Declaration of Conformity

|  |   |
|--|---|
| <b>Číslo dokumentu</b><br><i>Document number</i>           | UFS_cs_7423956_OKA-G50040150FBL_18_09_2020  |
| <b>Adresa výrobce</b><br><i>Address of the manufacture</i> | OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG<br>Hüingsser Ring 52<br>58710 Menden   |
| <b>Výrobek</b><br><i>Product</i>                           | OKA-G50040150FBL - Konstrukční sada pro úhlovou odbočku doleva,<br>výška 40–150 mm<br>OKA-G50040150FBL - Construction set for 90° angle to left, height 40–150 mm |
| <b>Objednací číslo</b><br><i>Item-number</i>               | 7423956   |

**Výše popsaný předmět prohlášení splňuje příslušné harmonizační předpisy Unie:**  
*The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:*

Shoda s těmito směrnicemi je prokázána dodržáním norem uvedených pod směrnicemi  
*The agreement of this guidelines is proven by compliance with the following standards*

**Directive: 2014/35/EU (LVD) and additions**  
**Publication reference: EU Official Journal EU L96/357-374 (29.03.2014)**  
Harmonizované evropské normy  
*Harmonised European Standards*  
EN 50085-1 (2014-05)  
EN 50085-2-2 (2009-07)

**Další informace (např. dokumenty, zkušební zprávy, omezení atd.) k posouzení shody:**  
*Additional Information (for example documents, test reports, restrictions, etc.) of the conformity assessment:*  
VDE 40034041

**Místo, datum**  
*Location, Date*

Menden, 18.09.2020



**Podpis**  
*Signature*

M. Gerstberger, Director of Marketing

Toto prohlášení osvědčuje shodu s uvedenými směrnicemi, neobsahuje však příslib vlastností. Je nutné dodržovat upozornění uvedená v dodávané dokumentaci k výrobku. Výhradní odpovědnost za vystavení tohoto prohlášení o shodě nese výrobce.  
*This declaration certifies compliance with the above mentioned directives but does not guarantee any properties. The instructions in the documentation accompanying the product must be observed. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.*